Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: ОАО "Трубодеталь"

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	678	678	0	258	147	162	87	24	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	1539	1539	0	316	374	474	286	89	0
из них женщин	415	415	0	184	124	93	14	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Дирекция по производству																						
	Цех № 1																						
1	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Начальник смены	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Ведущий менеджер (по организации и планированию производства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4А	Ведущий специалист (по планированию производства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

5А (4А)	Ведущий специалист (по планированию производства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6А (4А)	Ведущий специалист (по планированию производства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Специалист (2 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
8А	Кладовщик (участок 1.1, 1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
9А (8А)	Кладовщик (участок 1.1, 1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Кладовщик (участок 1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Кладовщик (участок 1.4, 1.5, 1.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
12	Кладовщик (участок 1.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
13	Кладовщик (полуфабрикатов)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
14	Менеджер (по развитию производственной системы) (участок 1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Менеджер (по развитию производственной системы) (участок 1.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
16	Менеджер (по развитию производственной системы) (участок 1.5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
17	Экономист (1 категории) (участок 1.1., 1.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
18	Экономист (1 категории) (участок 1.3., 1.6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
19	Экономист (1 категории) (участок 1.4., 1.8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
20	Экономист (1 категории) (участок 1.5., 3.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
21	Экономист (2 категории) (участок 3.2., 3.3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	1.1 Термический участок																						
22	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	1.1 Заготовительное отделение																						
23	Стропальщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
24А	Газорезчик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
25А (24А)	Газорезчик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.1 Термическое отделение																						
26	Стропальщик	2	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
27	Машинист погрузочной машины	2	-	2	2	-	-	2	2	-	-	2	-	3.1	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
28А	Термист	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
29А (28А)	Термист	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
	1.2 Сборочно-сварочный уча-																						

	сток																						
30	Старший мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
31А	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
32А (31А)	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
33	Аккумуляторщик	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Нет
34	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
	1.2 Сборочно-сварочное отделение																						
35	Газорезчик	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
36А	Наждачник	-	-	3.3	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
37А (36А)	Наждачник	-	-	3.3	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
38А (36А)	Наждачник	-	-	3.3	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
39А (36А)	Наждачник	-	-	3.3	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
40А	Подсобный рабочий	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
41А (40А)	Подсобный рабочий	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
42А	Стропальщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
43А (42А)	Стропальщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
44А	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
45А (44А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
46А (44А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
47А (44А)	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
48А	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
49А (48А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
50А (48А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
51А (48А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
52А	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.3	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
53А (52А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.3	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.2 Термо-прессовое отделение																						

54А	Кузнец-штамповщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
55А (54А)	Кузнец-штамповщик	3.2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.3	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Да	Да
56	Правильщик на машинах	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
57	Термист	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	1.3 Прессово-сварочный участок																						
58	Старший мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
59А	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
60А (59А)	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
61	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
62	Токарь-карусельщик	-	-	3.1	3.2	-	-	-	2	-	-	2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
	1.3 Заготовительное отделение																						
63	Вальцовщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
64	Газорезчик	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.3 Сварочное отделение																						
65А	Газорезчик	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
66А (65А)	Газорезчик	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
67А (65А)	Газорезчик	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
68А	Наждачник	-	-	3.3	3.3	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
69А (68А)	Наждачник	-	-	3.3	3.3	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
70А (68А)	Наждачник	-	-	3.3	3.3	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
71А	Подсобный рабочий	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
72А (71А)	Подсобный рабочий	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
73А	Правильщик на машинах	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
74А (73А)	Правильщик на машинах	-	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
75А	Стропальщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
76А (75А)	Стропальщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
77А	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
78А (77А)	Электрогазосварщик	3.2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
79А	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
80А (79А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
81А	Электросварщик на автомати-	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

(79А)	ческих и полуавтоматических машинах																						
82А (79А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	2	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.3 Термо-прессовое отделение																						
83А	Кузнец-штамповщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
84А (83А)	Кузнец-штамповщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
85	Термист	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	3.1	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
	1.4 Сварочный участок																						
86	Старший мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
87А	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
88А (87А)	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
89	Газорезчик	3.2	-	3.1	3.3	-	-	-	3.1	-	-	2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
90А	Маркировщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
91А (90А)	Маркировщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	2	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
92А	Наждачник	-	-	3.2	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
93А (92А)	Наждачник	-	-	3.2	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
94А (92А)	Наждачник	-	-	3.2	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
95А (92А)	Наждачник	-	-	3.2	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
96А (92А)	Наждачник	-	-	3.2	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
97А (92А)	Наждачник	-	-	3.2	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
98А (92А)	Наждачник	-	-	3.2	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
99А (92А)	Наждачник	-	-	3.2	3.4	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.4	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
100	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101А	Стропальщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
102А (101А)	Стропальщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
103А (101А)	Стропальщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
104А (101А)	Стропальщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
105А	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.1	3.3	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
106А (105А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических	3.1	-	3.1	3.3	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да

	машинах																						
107А (105А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.1	3.3	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
108А (105А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.1	3.3	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
109А (105А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.1	3.3	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
110А (105А)	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.1	-	3.1	3.3	-	-	-	2	-	-	3.2	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
111А	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
112А (111А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
113А (111А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
114А (111А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
115А (111А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
116А (111А)	Электросварщик ручной сварки	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.5 Механический участок																						
117	Старший мастер	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
118А	Мастер	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
119А (118А)	Мастер	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
120	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
121А	Стропальщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
122А (121А)	Стропальщик	3.1	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет
123	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
124	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
125	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
126	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
127	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
128	Оператор станков с программным управлением	-	-	2	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
129	Токарь-карусельщик	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

130	Токарь-карусельщик	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
131	Токарь-карусельщик	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
132	Токарь-карусельщик	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
133	Токарь-карусельщик	-	-	2	3.2	-	-	-	2	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
	1.6 Термо-прессовый участок																						
134	Старший мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
135	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
136А	Вальцовщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
137А (136А)	Вальцовщик	3.1	-	3.1	3.2	-	-	-	3.1	3.1	-	3.2	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Нет
138А	Газорезчик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
139А (138А)	Газорезчик	3.1	-	3.2	3.2	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
140	Кузнец-штамповщик	3.1	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.2	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Да
141	Машинист погрузочной машины	2	-	2	3.1	-	-	2	2	-	-	2	-	2	2	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
142	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
143А	Стропальщик	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
144А (143А)	Стропальщик	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
145А	Термист	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
146А (145А)	Термист	2	-	3.1	2	-	-	-	-	-	-	3.1	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Да	Нет	Да
147	Электрогазосварщик	3.1	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	3.1	-	3.1	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	1.8 Участок по изготовлению блочных модульных конструкций																						
148	Старший мастер	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
149	Мастер	2	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
150А	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
151А (150А)	Распределитель работ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
152	Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	3.2	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
153	Электросварщик ручной сварки	3.3	-	3.1	3.2	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	3.2	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
154	Наждачник	2	-	3.2	3.3	-	-	-	3.1	-	-	-	-	3.1	-	3.3	-	Да	Да	Да	Да	Нет	Да
	Цех № 2																						
155	Начальник цеха	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
156	Специалист (2 категории)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
157	Менеджер (по развитию производственной системы)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
158А	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
159А (158А)	Экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
160	Кладовщик	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет