

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Наименование организации: Филиал Акционерного общества «Выксунский металлургический завод» в г. Адымьевске

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах				Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)																			
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			класс 1		класс 2		класс 3				класс 4											
		1	2	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2	3.3	3.4	3.1	3.2										
Рабочие места (ед.)	2	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	39	39	39	0	5	23	11	0	9	11	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них женщин	58	58	58	0	5	26	27	0	0	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	19	19	19	0	1	9	9	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16											
																										химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия
234	Бригадир по ремонту и обслуживанию ППМ ТЭСЦ 1	2	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
503	Термист на установках ТВЧ	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
504А	Прессовщик-вулканизаторщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
505А (504А)	Прессовщик-вулканизаторщик	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
506	Термист	2	-	-	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.1	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
507	Ведущий инженер по надежности	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
509	Мастер по ремонту оборудования стана 10-65, пневмо-, гидро- и станочного оборудования	-	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3.1	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

510	Мастер по ремонту оборудования гидравлического, пневматического, насосного оборудования и участка изоляции	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да	
511	Бригадир по ремонту оборудования стана 102-220 6 разряда	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
УРЭ СГЭ																																
889	Старший кладовщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Трубоэлектросварочный цех № 2																																
890	Оператор ЭВМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
АПП																																
891	Машинист крана металлургического производства	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
892	Бригадир подготовительного отделения	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
893	Грузчик-стропальщик	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
894А	Оператор поста управления	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
895А (894А)	Оператор поста управления	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
896А (894А)	Оператор поста управления	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
897А (894А)	Оператор поста управления	-	-	2	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Стан 102-220																																
Отделка труб																																
513А	Резчик труб и заготовок	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
514А (513А)	Резчик труб и заготовок	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
515А (513А)	Резчик труб и заготовок	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
516А (513А)	Резчик труб и заготовок	-	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Склад готовой продукции																																
736А	Приемосдатчик груза и багажа	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
737А (736А)	Приемосдатчик груза и багажа	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
738А (736А)	Приемосдатчик груза и багажа	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
739А (736А)	Приемосдатчик груза и багажа	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
740А (736А)	Приемосдатчик груза и багажа	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	2	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Трубоэлектросварочный цех № 1																																
521	Сменный мастер основного производства стана 10-60, 10-65	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
898	Начальник производства	-	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.1	-	-	-	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Стан 10-60																																
523	Электросварщик труб на стане	2	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Стан 10-65																																
572	Электросварщик листов и лент	2	-	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.1	-	3.2	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Да
Управление по персоналу																																
531	Специалист по связям с общественностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел технического контроля																																
537А	Контролер в производстве черных металлов	3.1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	-	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

538A (537A)	Контролер в производстве черных металлов	3.1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
539A (537A)	Контролер в производстве черных металлов	3.1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
540A (537A)	Контролер в производстве черных металлов	3.1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
541A (537A)	Контролер в производстве черных металлов	3.1	-	3.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет
Транспортный участок																													
100	Водитель автомобиля ПАЗ 32053 Х441РР	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
101	Водитель автомобиля Лада Ларгус Х967РО	2	-	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 22.12.2021

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник УРЭ

Исмагилов Ф.А.

27.12.2021

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома

Закирова И.М.

27.12.2021

Начальник управления по персоналу

Крулюккая Н.А.

27.12.2021

Начальник ОПБ и ОТ

Хузиев Ш.Н.

27.12.2021

Ведущий специалист по ОТ

Капитонова О.В.

27.12.2021

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5248

Причина Татьяна Андреевна

22.12.2021